

# 大田市の地震による被災状況報告

(株)大田技術コンサルタント 畑 和宏

## ▼報告①→地震後大田市鳥井の地すべりは変状なし



平成27年5月地すべり発生時の写真



地すべりの対策→ 頭部排土+水抜きボーリング



地震による再滑動の痕跡なし(4月9日)

# ▼報告②→大田市の市道に関する広域の被災状況

島根県県央県土整備事務所管内図（その2）

1:50,000

久手町波根西の変状


富山の農道の変状

大田市役所→

小豆原埋没林付近の市道の変状

三瓶山高原線の変状

三瓶の志学・上山付近の道路被災



# 三瓶の志学・上山付近の市道・農道の被災



# 三瓶山高原線の変状



# 小豆原埋没林付近の市道の変状

